

Hauptbahnhof Dresden

Sanierung des Empfangsgebäudes



Der gesamte Hauptbahnhof mit Dach, Fassaden, Gleisen, Bahnsteigen, Empfangsgebäude und Keller erfährt bis zum Jahr 2010 eine umfassende Sanierung.

Allein die Beseitigung der Hochwasserschäden vom August 2002 kostete etwa 40 Mio. EUR. Der Fluss Weißeritz war damals fast einen Tag lang durch den Bahnhof geströmt und hatte aufgerissene Böden, überflutete Keller und vollkommen zerstörte technische und bauliche Anlagen hinterlassen.

Fläche: 6.500 m²

Baujahr: 2006

System: Schnellestrich

Produkte: THERMORAPID® Schnellzement



www.chemotechnik.de